

ERRATA CORRIGE 1

NORMA CEI EN 60909-0 (CEI 11-25) Seconda Edizione: 2001-12 (fasc. 6317)

Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata
Parte 0: Calcolo delle correnti

La formula n. 64:

$$i_{c.c._{d.c.}} = k\sqrt{2} I_k'' e^{-2\pi ft R/X}$$

deve essere sostituita con la presente:

$$i_{c.c._{d.c.}} = \sqrt{2} I_k'' e^{-2\pi ft R/X}$$

Aprile 2007