

ERRATA CORRIGE 1
NORMA CEI 20-19/8 V1:1999-07
(fasc. 5234)

Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750 V
Parte 8: Cavi sotto guaina di policloroprene o altro equivalente elastomero sintetico, per
catene decorative

Al punto 4 "Proprietà meccaniche della guaina" della Tab. 2 di pag 1:

sostituire il titolo attuale del punto 4.4, "Prova di resistenza a trazione dopo l'invecchiamento in bomba ad aria" con il titolo "Prova di resistenza a trazione dopo l'immersione in olio"

Rinumerare le prove come segue:

- 4.1 Prova di resistenza a trazione prima dell'invecchiamento
- 4.2 Prova di resistenza a trazione dopo l'invecchiamento in stufa ad aria
- 4.3 Prova di resistenza a trazione dopo l'immersione in olio
- 4.4 Prova di allungamento a caldo
- 4.5 Prova di piegatura a freddo

Maggio 2007