

ERRATA CORRIGE 1

NORMA CEI 11-1 Nona edizione:1999-01 (fasc. 5025)

6.1.1.1

Al secondo capoverso eliminare:

“...dispositivo indicatore di guasto a terra che permetta di individuarlo od eliminarlo tempestivamente.”

e sostituire con:

“...dispositivo che individui il guasto a terra e permetta di eliminarlo con tempi conformi a quanto indicato nella Fig. 9-1.”

7.1.1 Generalità

In fondo al paragrafo aggiungere la seguente frase:

“I relè di protezione (contro le sovracorrenti, contro i guasti a terra, sia direzionali che non direzionali, protezioni distanziometriche, ecc.) posti lungo i circuiti elettrici non sono assolutamente idonei ad assicurare la protezione contro i contatti diretti”.

Paragrafo 7.1.2.1 Tipi di protezione

In fondo al paragrafo aggiungere la seguente frase:

“Non sono ritenuti validi sistemi di protezione basati su relè che realizzino l'interruzione automatica del circuito”.

Luglio 2006