

## ERRATA CORRIGE 1

### **Norma CEI EN 61558-2-2 (CEI 96-9) Seconda Edizione: 2007-10 (fasc. 9059)**

Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione, dei reattori e prodotti simili  
Parte 2-2: Prescrizioni e prove particolari per trasformatori di comando e unità di  
alimentazione che incorporano trasformatori di comando

*Copertina, seconda pagina, sezione "COLLEGAMENTI/RELAZIONI TRA DOCUMENTI":*

- *cancellare la prima riga riferita ai collegamenti Nazionali;*
- *sostituire la seconda riga riferita ai collegamenti Europei con la seguente:*  
*Europei (IDT) EN 61558-2-2:2007-03; (UTE) EN 61558-1.*

Gennaio 2009