

## ERRATA CORRIGE 1

**Norma CEI EN 50085-2-1 (CEI 23-93)**  
**Prima Edizione: 2007-04 (fasc. 8807)**

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche  
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a  
parete e a soffitto

**COPERTINA**, seconda pagina, sezione “COLLEGAMENTI/RELAZIONI TRA DOCUMENTI”:

- sostituire la prima riga riferita ai **Collegamenti Nazionali** con la seguente:

*Nazionali* (UTE) CEI EN 50085-1:2006-03;  
(SOC) CEI 23-19:1983-01; fasc. 639; CEI 23-31:1997-10; fasc. 3764C;  
CEI 23-32:1997-10; fasc. 3765C;

- sostituire la **Legenda** con la seguente:

*Legenda* (UTE) - La Norma in oggetto deve essere utilizzata congiuntamente alle Norme indicate dopo il riferimento (UTE)  
(IDT) - La Norma in oggetto è identica alle Norme indicate dopo il riferimento (IDT)  
(SOC) - La Norma in oggetto sostituisce completamente le Norme indicate dopo il riferimento (SOC)

Novembre 2009